

研究室での創傷事故について


名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター 井田隆

事故発生日：2014年7月23日

事故の状況：

学生がアンドレーゼンピペットの吸い口に安全ピペッターを装着しようとした時にガラス管が折れ、ガラス管の破断部で手のひらを切ってしまった。多治見市民病院で縫合処置を受けた。

[問題点]



[解決策]

